

Informe de seguridad: Trabajo con sílice

Reglas y requisitos

- Cree un plan general de control de sílice del proyecto en la fase previa a la operación
- Establecer expectativas con los trabajadores
 - Los trabajos de creación de polvo de sílice requieren un plan de control de exposición al sílice
 - Los trabajadores deben presentar sus planes de exposición a sílice para su revisión o recibir ayuda de los capataces antes de comenzar el trabajo utilizando la Tabla 1 del manual de seguridad.
 - Los planes de exposición incluyen:
 - Deben ser específico del trabajo
 - Debe hacer referencia a la Tabla 1 o sus propios resultados de pruebas de higiene industrial que demuestren su método según el PEL
 - El trabajo debe realizarse exactamente como se describe en la Tabla 1 y su plan escrito de exposición.
 - Se deben utilizar el PPE y los métodos de control correctos.
 - Se requiere que los capataces hagan un seguimiento para asegurarse de que el trabajo se complete según el plan
 - Si no...
 - Detén el trabajo y
 - Informe a su capataz sobre el problema
 - Si es el segundo evento, emita una aplicación por escrito
- Trabajar con sílice
 - Identificación del trabajo que crea sílice:
 - En cualquier momento cuando use herramienta para...
 - Taladrar, cortar, triturar, astillar o romper materiales cementosos como ...
 - Cemento, lechada(grout), tablero de cemento, mortero, etc.
 - No trabajes sin un plan y
 - Trabaje el plan exactamente
 - **iSiempre!**
 - Todos los días (incluso durante 1 hora) si un trabajador usa una máscara N95 o un respirador para protección contra sílice, los capataces deben registrar eso en la hoja de tiempo de los trabajadores.
 - Después de 30 de esos días, la persona de nómina informará al departamento de seguridad y se le ofrecerá una prueba respiratoria a ese empleado.
 - El empleado puede rechazar la cita.